


# Update-Verzeichnis

## Bodenuntersuchung online

Stand: 2022-09



Die nachfolgende Übersicht zeigt alle Änderungen, die bei den letzten Aktualisierungen von **Bodenuntersuchung online** umgesetzt wurden. Das redaktionelle Handbuch wird auch mit jedem Update aktualisiert.

### Update 2022-09

|  |         |               |                    |         |
|--|---------|---------------|--------------------|---------|
|  |         | neu           | DIN 38407-22       | 2001-10 |
|  |         | neu           | DIN EN 13286-47    | 2012-07 |
|  |         | neu           | DIN EN 14227-2     | 2013-08 |
| DIN EN 14735<br>(inkl. Berichtigung 1) | 2005-11 | ersetzt durch | DIN EN 14735       | 2022-02 |
|  |         | neu           | DIN EN 15935       | 2021-10 |
|  |         | neu           | DIN EN 16166       | 2022-04 |
|  |         | neu           | DIN EN 932-2       | 1999-03 |
|  |         | neu           | DIN EN ISO 10695   | 2000-11 |
| DIN ISO 10872                          | 2012-10 | ersetzt durch | DIN EN ISO 10872   | 2021-12 |
|  |         | neu           | DIN EN ISO 11916-3 | 2022-05 |
| DIN EN ISO 12404                       | 2015-11 | ersetzt durch | DIN EN ISO 12404   | 2021-09 |
|  |         | neu           | DIN EN ISO 24032   | 2022-03 |
|  |         | neu           | DIN EN ISO 27108   | 2013-12 |
| DIN ISO/TS 22939                       | 2011-06 | ersetzt durch | DIN ISO/TS 22939   | 2022-05 |
|  |         | neu           | LAGA-Mitteilung 32 | 2019-05 |

### Update 2022-06

|                    |         |               |                      |         |
|--------------------|---------|---------------|----------------------|---------|
| DIN EN ISO 14688-1 | 2018-05 | ersetzt durch | DIN EN ISO 14688-1   | 2020-11 |
| DIN EN ISO 14688-2 | 2018-05 | ersetzt durch | DIN EN ISO 14688-2   | 2020-11 |
|                    |         | neu           | DIN EN 15216         | 2021-12 |
|                    |         | neu           | DIN EN ISO 15192     | 2022-01 |
|                    |         | neu           | DIN 3599             | 2022-02 |
| DIN 18122-2        | 2000-09 | ersetzt durch | DIN 18122-2          | 2020-11 |
|                    |         | neu           | DIN 18125-2          | 2020-11 |
|                    |         | neu           | DIN CEN ISO/TR 21960 | 2021-02 |
| DIN CEN/TS 16178   | 2012-05 | entfällt      |                      |         |
| E VDI 3499 Blatt 1 | 1990-03 | entfällt      |                      |         |

<https://www.handbuch-bodenuntersuchung.de/de>

Beuth Verlag GmbH · Am DIN-Platz · Burggrafenstraße 6 · 10787 Berlin · Telefon: +49 30 2601-0 · kundenservice@beuth.de  
 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA · Boschstraße 12 · 69469 Weinheim · Telefon: +49 6201 606-0 · service@wiley-vch.de

# Update-Verzeichnis

## Bodenuntersuchung online

Stand: 2022-09

### Update 2022-03

|             |         |               |               |         |
|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|             |         | neu           | DIN EN 13656  | 2021-07 |
|             |         | neu           | DIN ISO 15799 | 2021-04 |
| DIN 18121-2 | 2012-02 | ersetzt durch | DIN 18121-2   | 2020-11 |

<https://www.handbuch-bodenuntersuchung.de/de>

Beuth Verlag GmbH · Am DIN-Platz · Burggrafenstraße 6 · 10787 Berlin · Telefon: +49 30 2601-0 · kundenservice@beuth.de  
Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA · Boschstraße 12 · 69469 Weinheim · Telefon: +49 6201 606-0 · service@wiley-vch.de